## Fiche Technique n°3 Tracer un trait carré


Déterminer sur une feuille de brouillon à l'aide d'un croquis la place nécessaire au dessin Choisir un support adapté, ou adapter le tracé aux moyens dont on dispose (mise à l'échelle, dixième, représentation partielle).

Dessiner judicieusement la base et le premier trait carré.

Vérifier le trait carré.

## METHODE DE TRACE "AU COMPAS"

- 1. Repérer la droite de base et l'emlacement du TC.
- 2. Reporter de chaque côté une cote "a" quelconque.
- **3. Tracer** depuis ces points une cote "b" quelconque.
- 4. Relier le point trouvé avec le point de départ.




## METHODE DE TRACE "un virgule quatre cent quatorze // racine de 2"

- 1. Repérer la droite de base et l'emlacement du TC.
- 2. Reporter d'un côté une cote "a" quelconque, puis tracer cette cote "a" au dessus
- 3. Calculer la cote pour tracer le trait carré :

## a x 1,414 OU a x √2


**Reporter** cette cote depuis le dernier point trouvé.

4. Relier le point trouvé avec le point de départ.



METHODE DE TRACE "TROIS QUATRE CINQ", fonctionne aussi avec les multiples : 6-8-10 ; 12-16-20; 18-24-30 ; etc...

- 1. Repérer la droite de base et l'emlacement du TC.
- 2. Reporter d'un côté la cote 4, puis tracer la cote 3 au dessus.
- 3. Reporter la cote 5 depuis le dernier point trouvé.
- 4. Relier le point trouvé avec le point de départ.



Fiche Technique n°3 Fiche à compléter **1:** Tracer un Trait Carré à **Delta 1** passant par **.** A avec la méthode **"1,414"**. **2:** Tracer un Trait Carré à **Delta 2** passant par **.B** avec la méthode "3-4-5". **23:** Tracer un Trait Carré à **Delta 3** passant par **.C** avec la méthode "compas". Delta 3 C Delta 1

diotcharpente@yahoo.fr 18.06.2018